



检测报告

报告编号 EDD58K001693 第 1 页 共 15 页

委托单位 湖南志远环境咨询服务有限公司

受检单位 湖南新合新生物医药有限公司

单位地址 湖南省津市市嘉山工业新区孟姜女大道

样品类型 地下水、土壤

检测类别 委托检测



湖南品标华测检测技术有限公司



No. 2966509376

报告说明

报告编号: EDD58K001693

第 2 页 共 15 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址: 长沙经济开发区三一路 1 号三一区工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 7312-82757312

报告质量投诉电话: 7312-82757312, 82755235

传真: 0731-82757301

编制: 李双双
审核: 夏利

签发: 汪颖
签发人职位: 技术负责人
签发日期: 2018年12月29日

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 3 页 共 15 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	地下水		采样人员	周浩、宋科伟	
采样点名称	液体库西侧水井 1# 09:40 111°52'14.90"E 29°34'05.27"N		样品状态	无色、透明、无异味	
	H3 车间东侧水井 2# 10:17 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N			无色、透明、无异味	
	沉淀池西侧水井 3# 10:39 111°52'16.23"E 29°34'06.65"N			无色、透明、无异味	
	厂区西侧水井 4# 11:20 111°52'11.52"E 29°34'03.03"N			无色、透明、无异味	
采样时间	2018-09-19		检测日期	2018-09-19~2018-10-11	
检测结果:					
检测项目	结 果				单位
	液体库西侧水井 1# 09:40 111°52'14.90"E 29°34'05.27"N	H3 车间东侧水井 2# 10:17 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	沉淀池西侧水井 3# 10:39 111°52'16.23"E 29°34'06.65"N	厂区西侧水井 4# 11:20 111°52'11.52"E 29°34'03.03"N	
pH	7.34	7.14	7.25	7.19	无量纲
总硬度	245	268	274	246	mg/L
溶解性总固体	263	283	287	261	mg/L
硫酸盐	6.58	14.0	11.6	6.58	mg/L
氯化物	3.96	5.95	12.2	3.97	mg/L
挥发酚	ND	ND	ND	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	ND	ND	ND	ND	mg/L
硫化物	ND	ND	ND	ND	mg/L
高锰酸盐指数	0.4	0.6	0.6	0.6	mg/L
氨氮	0.02	0.09	0.11	0.04	mg/L
硝酸盐	ND	ND	ND	ND	mg/L
亚硝酸盐	ND	ND	ND	ND	mg/L
氰化物	ND	ND	ND	ND	mg/L
铁	0.0248	0.0312	0.0418	0.0214	mg/L
锰	0.00036	0.0266	0.0273	0.00043	mg/L
铜	0.00032	0.00380	0.00036	0.00018	mg/L
锌	0.0040	0.0027	0.0027	0.0069	mg/L

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 4 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果				单位
	液体库西侧水井 1# 09:40 111°52'14.90"E 29°34'05.27"N	H3 车间东侧水井 2# 10:17 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	沉淀池西侧水井 3# 10:39 111°52'16.23"E 29°34'06.65"N	厂区西侧水井 4# 11:20 111°52'11.52"E 29°34'03.03"N	
铝	0.0532	0.0564	0.0573	0.0482	mg/L
镉	ND	ND	ND	ND	mg/L
砷	0.00040	0.00014	0.00041	0.00036	mg/L
铬	0.00024	ND	ND	0.00022	mg/L
铅	ND	ND	0.00010	ND	mg/L
汞	ND	ND	ND	ND	mg/L
苯	ND	ND	ND	ND	mg/L
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/L
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/L
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	mg/L
备注: ND=未检出。					

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 5 页 共 15 页

表 2:

样品信息:					
样品类型		土壤		采样人员	周浩、宋科伟
采样点名称	提取车间东北角 0.3~0.5m 土壤采样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N		样品状态	棕色、潮、少量根系、轻壤土	
	提取车间东北角 2.0~2.5m 土壤采样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N			褐色、湿、无根系/无砂砾、重壤土	
	H3 车间废水收集池东侧 0.3~0.5m 土壤采样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N			黄棕色、潮、少量根系、轻壤土	
	H3 车间废水收集池东侧 2.0~2.5m 土壤采样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N			黄棕色、湿、无根系/无砂砾、重壤土	
采样时间		2018-09-19		检测日期	2018-09-19~2018-10-18
检测结果:					
检测项目	结 果				单 位
	提取车间东北角 0.3~0.5m 土壤采样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	提取车间东北角 2.0~2.5m 土壤采样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	H3 车间废水收集池东侧 0.3~0.5m 土壤采样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N	H3 车间废水收集池东侧 2.0~2.5m 土壤采样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N	
pH	7.72	7.88	7.98	7.94	无量纲
镉	ND	0.60	0.12	0.30	mg/kg
铅	25	30	24	31	mg/kg
铬	77	84	79	70	mg/kg
铜	21.0	23.8	22.8	22.2	mg/kg
锌	84	89	68	61	mg/kg
镍	30	35	32	29	mg/kg
汞	0.026	0.035	0.066	0.056	mg/kg
砷	19.6	21.1	18.7	16.0	mg/kg
氰化物	ND	ND	ND	ND	mg/kg
氟化物	398	476	410	363	mg/kg

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 6 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果				单 位
	提取车间东北角 0.3~0.5m 土壤采 样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	提取车间东北角 2.0~2.5m 土壤采 样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	H3 车间废水收 集池东侧 0.3~0.5m 土壤采 样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N	H3 车间废水收 集池东侧 2.0~2.5m 土壤采 样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N	
二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
氯仿	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二溴氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
溴仿	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
六氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
硝基苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 7 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果				单 位
	提取车间东北角 0.3~0.5m 土壤采 样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	提取车间东北角 2.0~2.5m 土壤采 样点 1# 10:20 111°52'20.92"E 29°34'00.07"N	H3 车间废水收 集池东侧 0.3~0.5m 土壤采 样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N	H3 车间废水收 集池东侧 2.0~2.5m 土壤采 样点 2# 09:58 111°52'18.15"E 29°34'03.64"N	
硝基酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二甲基酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg
C ₁₀ -C ₄₀ 总量	217	84.1	95.1	76.8	mg/kg
备注: ND=未检出。					

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 8 页 共 15 页

表 3:

样品信息:					
样品类型	土壤		采样人员	周浩、宋科伟	
采样点名称	液体库南侧 0.3~0.5m 土壤采样点 3# 09:30 111°52'16.50"E 29°34'05.16"N		样品状态	红棕色、潮、少量砂砾、轻壤土	
	液体库南侧 2.0~2.5m 土壤采样点 3# 09:30 111°52'16.50"E 29°34'05.16"N			黄棕色、潮、少量砂砾、轻壤土	
	危废暂存间南侧 0.3~0.5m 土壤采样点 4# 09:47 111°52'21.86"E 29°34'08.74"N			黄棕色、潮、少量砂砾、轻壤土	
	危废暂存间南侧 2.0~2.5m 土壤采样点 4# 09:47 111°52'21.86"E 29°34'08.74"N			浅棕色、潮、少量无砂砾、中壤土	
采样时间	2018-09-19		检测日期	2018-09-19~2018-10-18	
检测结果:					
检测项目	结 果				单 位
	液 体 库 南 侧 0.3~0.5m 土壤采 样点 3# 09:30 111°52'16.50"E 29°34'05.16"N	液 体 库 南 侧 2.0~2.5m 土壤采 样点 3# 09:30 111°52'16.50"E 29°34'05.16"N	危废暂存间南侧 0.3~0.5m 土壤采 样点 4# 09:47 111°52'21.86"E 29°34'08.74"N	危废暂存间南侧 2.0~2.5m 土壤采 样点 4# 09:47 111°52'21.86"E 29°34'08.74"N	
pH	7.53	7.05	8.32	8.03	无量纲
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
备注: ND=未检出。					

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 9 页 共 15 页

表 4:

样品信息:					
样品类型	土壤		采样人员	周浩、宋科伟	
采样点名称	沉淀池西侧 0.3~0.5m 土壤采样点 5# 10:46 111°52'22.48"E 29°34'01.45"N		样品状态	黄棕色、潮、无根系、中壤土	
	沉淀池西侧 2.0~2.5m 土壤采样点 5# 10:46 111°52'22.48"E 29°34'01.45"N			红棕色、湿、无根系、重壤土	
	废水总排口附近 0.3~0.5m 土壤采样点 6# 11:05 111°52'25.96"E 29°34'02.34"N			黄棕色、潮、无根系、中壤土	
	废水总排口附近 2.0~2.5m 土壤采样点 6# 11:05 111°52'25.96"E 29°34'02.34"N			褐色、湿、无根系、重壤土	
采样时间	2018-09-19		检测日期	2018-09-19~2018-10-18	
检测结果:					
检测项目	结 果				单 位
	沉淀池西侧 0.3~0.5m 土壤采样点 5# 10:46 111°52'22.48"E 29°34'01.45"N	沉淀池西侧 2.0~2.5m 土壤采样点 5# 10:46 111°52'22.48"E 29°34'01.45"N	废水总排口附近 0.3~0.5m 土壤采样点 6# 11:05 111°52'25.96"E 29°34'02.34"N	废水总排口附近 2.0~2.5m 土壤采样点 6# 11:05 111°52'25.96"E 29°34'02.34"N	
pH	7.69	7.42	8.23	8.25	无量纲
氟化物	486	451	618	690	mg/kg
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
C ₁₀ -C ₄₀ 总量	15.9	564	34.1	58.1	mg/kg
备注: ND=未检出。					

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 10 页 共 15 页

表 5:

样品信息:					
样品类型	土壤		采样人员	周浩、宋科伟	
采样点名称	污水处理中心北侧澧水土堤 0.3~0.5m 土壤采样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N		样品状态	棕色、潮、无根系、轻壤土	
	污水处理中心北侧澧水土堤 2.0~2.5m 土壤采样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N			红棕色、湿、无根系、中壤土	
	厂区入口值班室南侧0.3~0.5m 土壤 采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N			黄棕色、干、无根系、轻壤土	
	厂区入口值班室南侧2.0~2.5m 土壤 采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N			棕色、湿、无根系、中壤土	
采样时间	2018-09-19		检测日期	2018-09-19~2018-10-18	
检测结果:					
检测项目	结 果				单 位
	污水处理中心北 侧澧水土堤 0.3~0.5m 土壤采 样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N	污水处理中心北 侧澧水土堤 2.0~2.5m 土壤采 样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N	厂区入口值班室 南侧 0.3~0.5m 土 壤采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N	厂区入口值班室 南侧 2.0~2.5m 土 壤采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N	
pH	8.43	8.36	7.41	6.58	无量纲
镉	0.37	0.34	0.13	ND	mg/kg
铅	21	21	49	32	mg/kg
铬	62	65	66	101	mg/kg
铜	22.4	23.4	32.0	29.4	mg/kg
锌	128	90	63	106	mg/kg
镍	30	32	23	35	mg/kg
汞	0.061	0.050	0.026	0.082	mg/kg
砷	22.3	13.4	36.0	28.1	mg/kg
氰化物	ND	ND	ND	ND	mg/kg
氟化物	564	600	572	505	mg/kg

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 11 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果				单 位
	污水处理中心北 侧澧水土堤 0.3~0.5m 土壤采 样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N	污水处理中心北 侧澧水土堤 2.0~2.5m 土壤采 样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N	厂区入口值班室 南侧 0.3~0.5m 土 壤采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N	厂区入口值班室 南侧 2.0~2.5m 土 壤采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N	
二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
氯仿	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二溴氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
溴仿	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
六氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
三氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
硝基苯	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 12 页 共 15 页

续上表:

检测项目	结 果				单 位
	污水处理中心北 侧澧水土堤 0.3~0.5m 土壤采 样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N	污水处理中心北 侧澧水土堤 2.0~2.5m 土壤采 样点 7# 11:32 111°52'26.59"E 29°34'03.04"N	厂区入口值班室 南侧 0.3~0.5m 土 壤采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N	厂区入口值班室 南侧 2.0~2.5m 土 壤采样点 8# 14:45 111°52'09.15"E 29°33'46.15"N	
硝基酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二甲基酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二氯酚	ND	ND	ND	ND	mg/kg
C ₁₀ -C ₄₀ 总量	11.9	97.5	14.6	41.5	mg/kg
备注: ND=未检出。					

表 6:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号
地下水	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1	/	pH 计 F2-standard
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1	1.0mg/L	50mL 滴定管
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1	4mg/L	分析天平 BT125D
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2	0.75mg/L	离子色谱仪 ICS-1100
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.2	0.15mg/L	离子色谱仪 ICS-1100
	挥发酚	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.1	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1	0.050mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504
	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5mg/L	50mL 滴定管
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 13 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号
地下水	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.3	0.15mg/L	离子色谱仪 ICS-1100
	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1	0.001mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合 等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 1.5	0.0009mg/L	电感耦合等离子体质 谱仪 NexION 350X
	锰		0.00006mg/L	
	铜		0.00006mg/L	
	锌		0.0008mg/L	
	铝		0.0006mg/L	
	镉		0.00006mg/L	
	砷		0.00009mg/L	
	铬		0.00009mg/L	
	铅		0.00007mg/L	
	汞		0.00007mg/L	
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标附录 A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化 合物 GB/T 5750.8-2006	0.00003mg/L	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Ultra
	四氯化碳		0.00021mg/L	
	苯		0.00004mg/L	
	甲苯		0.00011mg/L	
土壤	pH	土壤检测 第2部分: 土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006	/	pH 计 PHS-3C
	镉	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提 取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	0.09mg/kg	电感耦合等离子体质 谱仪 NexION 350X
	铅		2mg/kg	
	铬		2mg/kg	
	铜		0.6mg/kg	
	锌		1mg/kg	
	镍		1mg/kg	
	砷		0.4mg/kg	
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光 法 第1部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	注射泵系列型原子荧 光光度计 AFS-LS-AFS6000

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 14 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号
土壤	氰化物	土壤氰化物和总氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 745-2015	0.04mg/kg	紫外可见分光光度计 UV-7504
	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 GB/T 22104-2008	12.5mg/kg	pH 计 PHS-4a
	二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0037mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Ultra
	二氯甲烷		0.0011mg/kg	
	二氯乙烷		0.0025mg/kg	
	氯仿		0.0011mg/kg	
	三氯乙烷		0.0025mg/kg	
	四氯化碳		0.0013mg/kg	
	二氯丙烷		0.0035mg/kg	
	三氯乙烯		0.0012mg/kg	
	四氯乙烯		0.0014mg/kg	
	四氯乙烷		0.0024mg/kg	
	二溴氯甲烷		0.0011mg/kg	
	溴仿		0.0015mg/kg	
	三氯丙烷		0.0012mg/kg	
	六氯丁二烯		0.0016mg/kg	
	苯		0.0019mg/kg	
	甲苯		0.0013mg/kg	
	氯苯		0.0012mg/kg	
	乙苯		0.0012mg/kg	
	二甲苯		0.0012mg/kg	
	苯乙烯		0.0011mg/kg	
	三甲苯		0.0027mg/kg	
	二氯苯		0.0015mg/kg	
	三氯苯		0.0005mg/kg	
	硝基苯	半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 USEPA method 8270D	0.66mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Ultra
	六氯乙烷		0.20mg/kg	

检测结果

报告编号: EDD58K001693

第 15 页 共 15 页

续上表:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号
土壤	苯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014	0.04mg/kg	气相色谱仪 GC-2010Plus
	硝基酚		0.06mg/kg	
	二甲基酚		0.02mg/kg	
	二氯酚		0.03mg/kg	
	C ₁₀ -C ₄₀ 总量	土壤和沉积物 总石油烃的测定 气相色谱法 ISO 16703: 2011	0.2mg/kg	气相色谱仪 GC-2010plus

报告结束

